

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации:

ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"

ТПП "Лангепаснефтегаз"

Управление по переработке попутного нефтяного газа

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
УППНГ					
<i>"Группа материально-технического обеспечения"</i>					
<i>"Ремонтно-механический цех"</i>					
63. Заместитель начальника цеха	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха установленные для работников	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ГЭиОТ, РМЦ	
65. Начальник участка	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха установленные для работников	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ГЭиОТ, РМЦ	
74. Мастер	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха установленные для работников	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ГЭиОТ, РМЦ	
<i>"Участок по обслужива-</i>					

<i>нию газопроводов"</i>					
<i>"Газоспасательный участок"</i>					
79. Начальник участка	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха установленные для работников	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ГЭиОТ, ГСУ	
<i>"Цех переработки газа"</i>					
<i>Установка - "Компрессорная станция сырого газа 1,2"</i>					
35. Начальник установки	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха установленные для работников	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ГЭиОТ, ЦПГ	
36. Механик	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха установленные для работников	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ГЭиОТ, ЦПГ	
<i>Установка - "Компрессорная станция сырого газа 1,2"</i>					
37А. Машинист компрессорных установок 6 разряда	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха установленные для работников	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ГЭиОТ, ЦПГ	
38А. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ГЭиОТ, ЦПГ	

да	органов слуха. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха установленные для работников				
<i>"Установка низкотемпературной абсорбции; Пропанохолодильная установка"</i>					
41. Начальник установки	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха установленные для работников	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ГЭиОТ, ЦПГ	
42. Механик	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха установленные для работников	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ГЭиОТ, ЦПГ	
47А. Оператор технологических установок 6 разряда	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха установленные для работников	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ГЭиОТ, ЦПГ	
46А. Оператор технологических установок 5 разряда	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха установленные для работников	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ГЭиОТ, ЦПГ	
45А. Оператор технологических установок 4 разряда	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать рациональные ре-	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ГЭиОТ, ЦПГ	

	жимы труда и отдыха установленные для работников				
48А. Машинист технологических насосов 5 разряда	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха установленные для работников	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ГЭиОТ, ЦПГ	
43А. Машинист компрессорных установок 6 разряда	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха установленные для работников	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ГЭиОТ, ЦПГ	
44А. Машинист компрессорных установок 5 разряда	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха установленные для работников	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ГЭиОТ, ЦПГ	
<i>"Установка низкотемпературной конденсации"</i>					
49. Начальник установки	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха установленные для работников	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ГЭиОТ, ЦПГ	
50. Механик	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха установленные для работников	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ГЭиОТ, ЦПГ	
<i>"Участок по обслуживанию воздушно-</i>					

<i>компрессорной установки и реагентного хозяйства"</i>					
55. Начальник участка	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха установленные для работников	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ГЭиОТ, ЦПГ	
56А. Машинист компрессорных установок 3 разряда	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха установленные для работников	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ГЭиОТ, ЦПГ	
<i>"Товарный парк с наливной эстакадой"</i>					
122. Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда	Обеспечить применение средств индивидуальной защиты органов слуха. Соблюдать рациональные режимы труда и отдыха установленные для работников	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	ГЭиОТ, ТПНЭ	

Дата составления: 19.11.2018